

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«12» апреля 2024 г., 43240061000210245004

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Унинского района управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«22» апреля 2024 г., № 2404/032-43/34/ПВПР

(дата составления предписания)

обл Кировская, р-н Унинский, пгт Уни, ул Труда, Дом 58, 88335921101, e-mail: ond32@43.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: «22» апреля 2024 г., учетный номер 43240061000210245004.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кировская, р-н Унинский, пгт Уни, ул Ленина, Дом 21

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ПГТ УНИ", адрес юридического
лица: 612540, ОБЛАСТЬ КИРОВСКАЯ, РАЙОН УНИНСКИЙ, ПГТ УНИ, ЛЕНИНА УЛИЦА, ДОМ 21.

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Дымовые пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в помещениях размещены не на несущих строительных конструкциях (фактически часть дымовых пожарных извещателей размещены на декоративной плитке потолка типа «Армстронг», чем нарушен пункт 13.3.4 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденные Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175 (далее – СП 5.13130.2009), пункт 6.6.9 СП 484.1311500.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

2. Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, жгуте, лотке и т.д. Фактически - в месте расположения приёмно-контрольного оборудования систем СПС и СОУЭ: шлейфы систем СПС и СОУЭ и силовая линия питания приёмно-контрольного оборудования систем СПС и СОУЭ выполнены в одном ПВХ кабель-канале, чем нарушен пункт 5.4 НПР в РФ, пункт 6.6 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (далее СП 6.13130.2021)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
01.05.2024

- 15 В части помещений здания (кабинеты №№19, 20) точечные дымовые пожарные извещатели установлены в пространстве на потолке типа «Армстронг». Пространство ниже потолка не защищено СПС, а именно в помещениях данных кабинетов СПС отсутствует, чем нарушен п. 54 ППР РФ, пункт 4.4 СП 486.1311500.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
01.05.2024

- 16 В этажных коридорах здания (первого и второго этажей) частично отсутствует видимость световых оповещателей с надписью «Выход», чем нарушен пункт 37 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
01.05.2024

- 17 Система СОУЭ не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях, а именно в части помещений здания, чем нарушен пункт 54 ППР в РФ, пункт 4.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (далее - СП 3.13130.2009)

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
01.05.2024

- 18 В части помещений пищеблока подвала СПС отсутствует, чем нарушен п. 54 ППР РФ, пункт 4.4 СП 486.1311500.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
01.05.2024

- 19 В тамбурах перед раздевалками (спортивный зал) СПС отсутствует, чем нарушен п. 54 ППР РФ, пункт 4.4 СП 486.1311500.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:
01.05.2024

- 20 Расстояние от точечного дымового пожарного извещателя до решетки вытяжной вентиляции в помещении кабинета №21 (Русский язык) составляет менее 1 метра, чем нарушен пункт 54 ППР в РФ, пункт 6.6.32 484.1311500.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
Срок устранения нарушения:

01.05.2024

- 21 В подсобном помещении (под лестницей) около раздевалки СПС отсутствует, чем нарушен п. 54 ППР РФ, пункт 4.4 СП 486.1311500.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

- 22 Здание школы не оборудовано в полном объеме аварийным эвакуационным освещением (коридоры первого и второго этажа), чем нарушена ст. 84 ФЗ – 123 от 22.07.2008, пункт 23 ППР в РФ, пункт 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться включением эвакуационного (аварийного) освещения.

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

- 23 Чердачное помещение используется для хранения строительных материалов (досок, деревянных рам), чем нарушен «Б» пункта 16 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

- 24 В помещении медицинского кабинета установлен только один дымовой пожарный извещатель (неадресный) вместо требуемых двух, чем нарушен п. 54 ППР РФ, пункт 6.6.1 СП 484.1311500.2020.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

- 25 В части помещений здания расстояние от верхней части пожарного оповещателя системы СОУЭ до перекрытия составляет менее 150 мм, чем нарушен пункт 54 ППР в РФ, пункт 6.6.9 СП 484.1311500.2020

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

- 26 Помещения пищеблока здания оборудованы механической вытяжной вентиляционной системой. При этом автоматическое отключение данной системы, при переходе систем СПС и СОУЭ в режим «Пожар» отсутствует, чем нарушен пункт 42 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 42 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

- 27 В помещении где установлено оборудование систем пожарной сигнализации (далее - СПС) и систем оповещения и

управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на втором этаже здания СПС отсутствует, чем нарушен п. 5.4 ППР РФ, статья 83 ФЗ – 123 от 22.07.2008, статья 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 г №69 «О пожарной безопасности», пункт 4.4 СП 486.1311500.2020 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требование пожарной безопасности» (далее — СП 486.1311500.2020).

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения. (в ред. Федерального 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

28. Под лестничной клеткой в помещении № 17 по техническому паспорту подвала допускается хранение строительных материалов выполненных из горючих материалов, чем нарушен подпункт «К» пункта 16 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

29. В помещении № 18 по техническому паспорту первого этажа допущена эксплуатация светильников со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника, чем нарушен подпункт «В» пункта 35 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

30. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, равнообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 и ГОСТ Р 59639-2021), или не обеспечивает плановую замену технических средств системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией с истекшим сроком службы (эксплуатации) на аналогичные либо на иные в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021 и ГОСТ Р 59639-2021. (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре введена в эксплуатацию более 10 лет назад), чем нарушен п. 5.4 ППР в РФ, п.6.6. 7, Приложение Б ГОСТ Р 59638-2021, п.6.7, 7, Приложение Б ГОСТ Р 59639-2021

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

31. В помещениях № 2, 9 по техническому паспорту второго этажа проводка проложена по горючему основанию, чем нарушен подпункт «З» пункта 35 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт з. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.

Срок устранения нарушения:

01.05.2024

32. Часть шлейфов системы СПС здания переходит в режим «Пожар» с одного точечного дымового пожарного извещателя. Другая часть шлейфов системы СПС здания переходит с одного точечного дымового пожарного извещателя в режим «Внимание» и со второго пожарного извещателя в режим «Пожар», чем нарушен пункт 54 ППР в РФ.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'


Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:
01.05.2024

отмечаются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений о документах, содержащих обязательные требования, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Унинского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Кировской области (Главный
государственный инспектор Унинского района по пожарному
надзору) Юдинцев Александр Алексеевич



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Унинского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области
(Главный государственный инспектор Унинского района по пожарному надзору) Юдинцев Александр
Алексеевич, e-mail: ydincevaa@43.mchs.gov.ru, телефон: +78335921101

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

«___» часов «___» минут «___» 20__ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с
момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с
помощью QR-кода





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области
(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кировской области в Кирово-Чепецком районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

от 19 ноября 2024 г.

N 0204-2

Мною, Жировым Игорем Владимировичем, заместителем начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
"Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт. Уни" по адресам: 612540,
Кировская область, Унинский район, пгт Уни, ул. Ленина, д. 21; 612540, Кировская область,
Унинский район, пгт. Уни, ул. Ленина, д. 24.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения
и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В туалетах для мальчиков и девочек в корпусе № 2 отсутствуют сиденья на унитазах, что
является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту – ФЗ № 52), п. 2.4.11.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20).

2. В корпусе № 2 учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы
дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на
рабочее поле, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

3. В 1 корпусе туалет для мальчиков не оборудован 3 туалетными кабинками, у 3 туалетных
кабинок отсутствуют двери, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-
20.

4. На потолке и стенах лестничного пролета с 1-го на 2-ой этаж имеются дефекты, признаки
поражения грибом; внутренняя отделка стен в туалетах обоих корпусов школы (стены выше
панелей побелены) не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и
дезинфицирующих средств, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-
20.

5. При обеденном зале на 120 посадочных мест установлено 4 умывальника, что является
нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

6. В кабинете информатики на рабочих местах с компьютерами отсутствует местное
освещение, располагающееся сбоку от экрана персонального компьютера, что является
нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.

7. На момент проверки вся молочная продукция в столовую принимается при отсутствии товаросопроводительной документации (деклараций или сертификатов соответствия), что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

8. Внутренняя отделка стен в цехах столовой 1 корпуса школы (стены выше панелей побелены) выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами; внутренняя отделка стен в буфете 2 корпуса школы имеет повреждения (трещины, краска местами отслоилась), что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

9. На линии раздачи в столовой 1 корпуса для контроля температуры блюд не используется термометр, что является нарушением ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

10. При рассмотрении 19.11.2024 года в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-362-2023-ГЗ от 13.11.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что в личных медицинских книжках Назаровой И.Н. и Ипатовой В.С. отсутствуют сведения о результатах обследования на брюшной тиф при поступлении на работу и по настоящее время, что не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20 и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.

11. При рассмотрении 19.11.2024 года в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-362-2023-ГЗ от 13.11.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что в личной медицинской книжке Карачёва И.А. 1970 г.р. отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В, что не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20 и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

12. При рассмотрении 19.11.2024 года в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-362-2023-ГЗ от 13.11.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что согласно информации предоставленных медкнижек работников КОГОБУ СШ с УИОП шт Уни охват вакцинированных в 2024 году против гриппа не соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20 и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

13. При рассмотрении 19.11.2024 года в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-362-2023-ГЗ от 13.11.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что масса порций школьных завтраков для обучающихся 12 лет и старше в понедельник, четверг, пятница 1-й недели и понедельник, вторник 2-й недели десятидневного цикла менее нормируемой таблицей 1 Приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 возрастной суммарной массы блюд завтрака, что не соответствует требованиям п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 8.1.2, таблицы 1 Приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

14. При рассмотрении 19.11.2024 года в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-362-2023-ГЗ от 13.11.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что продолжительность перемен после 6-го и 7-го уроков для обучающихся 10 - 11 классов составляет 5 минут, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

15. При рассмотрении 19.11.2024 года в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-362-2023-ГЗ от 13.11.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-

Чепецком районе установлено, что расписание учебных занятий КОГОВУ СШ с УИОП пгт. Уни на весь на 2024-2025 учебный год не предусматривает «ступенчатый» режим обучения в 1 классе, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

16. При рассмотрении 19.11.2024 года в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-362-2023-ГЗ от 13.11.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что недельная учебная нагрузка в 6-10-х классах выше нормируемой максимальной допустимой недельной учебной нагрузки, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

17. При рассмотрении 19.11.2024 года в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-362-2023-ГЗ от 13.11.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1-х классов - вторник 5 уроков при включении в расписание 2-х уроков физической культуры; 6-х классов - четверг 7 уроков; 7а класса - среда 8 уроков, 10-го и 11-го классов - четверг 8 уроков, что не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

18. При рассмотрении 19.11.2024 года в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе по адресу: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3а, экспертного заключения № 02-362-2023-ГЗ от 13.11.2024 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Кирово-Чепецком районе установлено, что согласно расписания учебных занятий и расписания внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год занятия ВУД проводятся в течение учебного дня, продолжительность перерывов между урочной и внеурочной деятельностью 4-11-х классов не соответствует требованиям п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 и является нарушением требований ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Укомплектовать сидениями унитазы в туалетах для мальчиков и девочек в корпусе № 2 в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
2. Оборудовать в корпусе № 2 учебные доски, для работы с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.
3. Оборудовать в 1 корпусе туалет для мальчиков 3 туалетными кабинками, 3 туалетные кабинки дверями в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
4. Провести ремонт потолка и стен лестничного пролета с 1-го на 2-ой этаж, обеспечить внутреннюю отделку стен в туалетах обоих корпусов школы устойчивой к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
5. Установить при обеденном зале на 120 посадочных мест дополнительно 2 умывальника в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

6. Смонтировать в кабинете информатики на рабочих местах с компьютерами местное освещение, располагающееся сбоку от экрана персонального компьютера в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20.
7. Обеспечить прием всей пищевой продукции в столовую при наличии маркировки и товаросопроводительной документации в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
8. Обеспечить внутреннюю отделку стен в цехах столовой 1 корпуса школы материалами, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами; провести ремонт стен в буфете 2 корпуса школы в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
9. Обеспечить термометром линию раздачи в столовой 1 корпуса для контроля температуры блюд в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
10. Внести в личные медицинские книжки Назаровой И.Н. и Ипатовой В.С. сведения о результатах обследования на брюшной тиф в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5. СП 2.4.3648-20.
11. Внести в личную медицинскую книжку Карачёва И.А. 1970 г.р. сведения о вакцинации против гепатита В в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20.
12. Обеспечить в 2024 году охват вакцинацией против гриппа работников КОГБУ СШ с УИОП пгт. Уни в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 1.5 СП 2.4.3648-20.
13. Откорректировать примерное меню с учетом массы порций школьных завтраков для обучающихся 12 лет и старше в понедельник, четверг, пятницу 1-й недели и понедельник, вторник 2-й недели в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 8.1.2, таблицы 1 Приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
14. Откорректировать в расписании продолжительность перемен после 6-го и 7-го уроков для обучающихся 10 - 11 классов в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
15. Откорректировать расписание учебных занятий на 2024-2025 учебный год в части «ступенчатого» режим обучения в 1 классе в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
16. Откорректировать в расписании недельную учебную нагрузку в 6-10-х классах в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
17. Откорректировать в расписании продолжительность основной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 1-х классов во вторник; 6-х классов в четверг; 7а класса в среду, 10-го и 11-го классов в четверг в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.
18. Откорректировать расписание учебных занятий и расписание внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52, п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок исполнения: 01.11.2025

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение "Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Уни", юридический адрес: 612540, Кировская область, Унинский район, пгт. Уни, ул. Ленина, д. 21.

(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Кирово-Чепецком районе (613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Созонтова, д. 3 а) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.11.2025 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

На основании ст. ст. 93, 94, 89, 39-40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа по ходатайству контролируемого лица может отсрочить его исполнение на срок до одного года.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания подается в порядке досудебного обжалования решений в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

Для успешной подачи ходатайства о продлении срока исполнения предписания, жалобы на предписание об устранении нарушений обязательных требований, рекомендуем Вам воспользоваться следующей ссылкой: <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Заместитель начальника
территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)


подпись

И.В. Жиров
фамилия, имя, отчество

Отметка о вручении Предписания

_____	_____	_____	_____
дата	должность	подпись	фамилия, имя, отчество

Предписание направлено по адресу: 612540, Кировская область, Унинский район, пгт. Уни, ул. Ленина, д. 21